

设计选型 Select design

可根据用户指定的引脚形式及要求进行安装, 详情请向公司咨询。

- Connectors can be assembled according to the special pin array required by customers.
- For further information on these products please contact SHINNING company.

例如:
For example

类型 Type	列 Line	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	数量 Qty
	排 Row																																	
C型弯公 (Type C Right Angle Male)	a																																	64
	b																																	
	c																																	

☒ 安装引脚位置
(Loaded position)

长度代码
(Length Code)


7

引脚数量
(Number of contacts)

64

☐ 空位置
(Empty position)


C型欧式插座系列 (Type C DIN41612 Connector)



Rows Loaded


a	1 2 3 4 5
b	1 2 3 4 5
c	1 2 3 4 5

Number of Positions
64



焊接安装 (Solder set version)


长度代码 (Length Code)	A(mm)
7	2.75



Rows Loaded


a	1 2 3 4 5
b	1 2 3 4 5
c	1 2 3 4 5

Number of Positions
64
96
120



压接安装 (Press-fit format)


长度代码 (Length Code)	A(mm)
1	4.25
3	12.90



Rows Loaded

a	1 2 3 4 5
b	1 2 3 4 5
c	1 2 3 4 5


Number of Positions
64
96
120



焊接安装 (Solder set version)

长度代码 (Length Code)	A(mm)
4	5.0
5	9.60
6	14.70


R型欧式插座系列 (Type R DIN41612 Connector)



Rows Loaded


a	5 4 3 2 1
b	5 4 3 2 1
c	5 4 3 2 1

Number of Positions
64
96
120



焊接安装 (Solder set version)


长度代码 (Length Code)	A(mm)
7	3



Rows Loaded


a	5 4 3 2 1
b	5 4 3 2 1
c	5 4 3 2 1

Number of Positions
64
96
120



压接安装 (Press-fit format)


长度代码 (Length Code)	A(mm)
1	5
3	13.25



Rows Loaded

a	5 4 3 2 1
b	5 4 3 2 1
c	5 4 3 2 1

Number of Positions
64
96
120



焊接安装 (Solder set version)

长度代码 (Length Code)	A(mm)
4	5.0
5	9.60
6	14.70

用下表说明您需要的布置 For your required pin array, please fill the form below.

类型 Type	列 Line	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	数量 Qty
	排 Row																																	
	a																																	
	b																																	
	c																																	

类型 Type	列 Line	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	数量 Qty
	排 Row																																									
	a																																									
	b																																									
	c																																									

☒ 安装引脚位置
(Loaded position)

长度代码
(Length Code)

引脚数量
(Number of contacts)

☐ 空位置
(Empty position)

要求:
(Requirements)